Om- Teknik HAVUZ BAKIM VE SU KALİTESİ	HavuzRota • Örnek bakım ekibi	RAPOR FORMU Örnek Havuz Bakım Raporu FORM: OM-HVZ-RP-01 REV: 01 SAYFA: 1

MÜŞTERİ / TESİS		RAPOR BİLGİLERİ	
Müşteri:	Kıyı Sitesi Yönetimi (örnek)	**Tarih/Saat:**	24.11.2026 09:00
Telefon:	-	**Rapor No:**	HR-ORNEK-01
Adres:	-	**Hizmet:**	Bakım / Teknik Rapor Desteği
Havuz:	Kıyı Sitesi · Açık havuz	**Durum:**	Dengeli
Konum:	Örnek tesis		
Hacim:	120 m³		

Sayın Kıyı Sitesi Yönetimi (örnek), Kıyı Sitesi · Açık havuz için hazırlanan bu raporda havuzunuzun mevcut su dengesi, bakım ihtiyacı ve uygulanması önerilen adımlar teknik olarak değerlendirilmiştir. Amacımız suyun güvenli, berrak ve kullanıma hazır kalmasını sağlayacak net bir yol haritası sunmaktır.

Rapor Özeti

Son ölçümlere göre genel durum dengeli olarak değerlendirilmiştir. pH 7,3, serbest klor 1,4 ppm ve alkalinite 95 ppm seviyesindedir. Su sıcaklığı 26 C olup konfor aralığında. Kurumsal Dozaj Motoru ana parametreler için kimyasal ekleme önermemektedir; rutin filtrasyon, temizlik ve periyodik ölçüm sürdürülmelidir. Net miktarlar ve uygulama sırası önerilen dozajlama tablosunda yer almaktadır.

ÖZET DEĞERLENDİRME

Bakım ziyareti sırasında su ölçümleri kaydedildi.

YAPILAN İŞLEMLER

Yüzey temizliği yapıldı. Filtre basıncı kontrol edildi ve pompa sepeti temizlendi.

ANALİZ SONUÇLARI

PARAMETRE	SONUÇ	HEDEF ARALIK	YORUM
pH	7,3	7.2 - 7.6	Uygun
Serbest klor	1,4 ppm	1.0 - 3.0 ppm	Uygun
Alkalinite	95 ppm	80 - 120 ppm	Uygun
Toplam klor	1,6 ppm	Serbest klora yakın	Kontrol
Sıcaklık	26 C	Konfor 26 - 30 C	Konfor aralığında
Genel durum	Dengeli	Dengeli	Dengeli

ÖNERİLEN DOZAJLAMA

KİMYASAL	ÖNERİ DOZU	SIRA	UYGULAMA NOTU
Kimyasal ekleme önerilmedi	-	Rutin	Ana değerler hedef aralıkta. Filtrasyon, temizlik ve periyodik ölçüm sürdürülmeli.

RAPOR NOTU:
Tanıtım amaçlı kurgusal kayıt.

RAPORU HAZIRLAYAN

(İmza)

Örnek saha ekibi

MÜŞTERİ ONAYI

(Kaşe / İmza)

Kıyı Sitesi Yönetimi (örnek)